

# Werkseitig verbaute Standheizung funktioniert nicht via Fernbedienung

Beitrag von „Darragh“ vom 9. Dezember 2012 um 14:42

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Chris,

das müsste an der Knopfzelle deiner FB liegen 😊

Grüße von Stephan 🙏

Hallo Chris

Definitiv ist das so....

.... wird das Funksignal des Senders nicht vom Fahrzeug erkannt, so blinkt die LED an der FB grün.

@ Stephan: Bei der FB zum TI handelt es sich nicht um Knopfzellen, sondern um 2x Batterien vom Typ V23GA - 1,2V