

Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „minibaron“ vom 14. Dezember 2012 um 19:08

[Zitat von Humvee](#)

Weil es ja um den Sensor ging und nicht wegen der Motorabdeckung.

Billigere Variante um € 190.- ?

Der Sensor kostet ca. € 57.- (in A) ohne Einbau + 70 ZE (ca.42 min.) für den Austausch beim 😊

Korrekt, es geht nur um den Sensor. Für die Motorabdeckung muss der Händler aufkommen und die steht ja auch nicht auf der Rechnung. Die Rechnungspositionen habe ich oben aufgeführt: Sensor 52,- €, 700 für Fehlersuche und Einbau und hier war ja meine Frage, ob dies richtig sein kann. Die Hersteller machen ja Vorgaben für die Reparaturen, d.h. Es gibt in der Regel feste Sätze. Irgendjemand von VW muss hier doch etwas zu sagen können.