

# Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Dezember 2012 um 16:00

[Zitat von coala](#)

könntet ihr mir das mit der "nach unten zu kurzen Scheibe" bitte mal näher erklären. Weiß nicht recht, was damit gemeint ist

Und dann wäre insgesamt betrachtet noch interessant, ob die Problematik mit dem Beschlagen der Scheiben alle Fahrzeuge betrifft, oder nur diejenigen mit 4-Zonen-Climatronic.

Hallo Robert,

im unteren Innenbereich der Fahrertüre sitzt eine Gummilippe zum Abstreifen von Feuchtigkeit, um eben beim Hochfahren eine trockene Scheibe zu haben. In den ersten MJ war allerdings die Glasscheibe zu kurz und erreicht diesen Abstreifer erst gar nicht - Folge: die Seitenscheibe ist richtig mit feuchten Schlieren auch auf der Innenseite benetzt 😞

Ich habe "nur" eine 2-Zonen-Climatronic 😞

Grüße von Stephan 😊