

Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Dezember 2012 um 16:18

[Zitat von coala](#)

Meinst du nicht, dass das eher die Konstruktion des Abstreifers selber betrifft...?

Hallo Robert,

das könnte es natürlich auch sein - aber ich hatte dieses Problem schon beim JT 2011 mit den Fachleuten besprochen und diese Erklärung erhalten. Mal sehen, was "meine" DISS jetzt bewirkt 🤖

Grüße von Stephan 🤖