

# **G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)**

**Beitrag von „Darragh“ vom 31. Dezember 2012 um 19:01**

Hallo nochmal

Hast du daran gedacht, das beim Zuheizer das Absperrventil fehlt und somit der Motor bis zu einem gewissen Grad mit vorgewärmt wird?

Diese Wärme konnte auch bis zum Geber vordringen, und somit ebenfalls ein unplausibles Signal liefern...

Umsonst ist auch dieses Absperrventil nicht verbaut worden.

Trotz alle dem einen guten Rutsch und alles Gute für 2013