



Dectane-LED Rückleuchte unterschiedlich hell

Beitrag von „Sittingbull“ vom 3. Januar 2013 um 08:20

Hallo Nick,

ich bin eigentlich auch sehr pingelig, aber der Unterschied im Video ist doch recht marginal. Ich glaube, das liegt wohl daran, dass die Einheit der inneren Leuchte etwas breiter ist ... 

Bei meiner Umrüstung beim TII gab es anfangs auch massive Probleme mit deutlich unterschiedlichen Helligkeiten - diese lagen rein an der Software vom Steuergerät. Da hatten die Ingenieure in WOB insgesamt 2 mal nachzubessern, bevor der Umbau offiziell freigegeben wurde. So tippe ich auch bei dir auf einen Software-Fehler 

Grüße von Stephan 