

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. Januar 2013 um 17:57

[Zitat von Humvee](#)

In der Rep.-Anleitung wird ja darauf hingewiesen das er beim CATA geschraubt ist.

Ja, sch... sieht wohl so aus, als ob das ganze umsonst war. Was ich allerdings nicht verstehe, warum VW da für komplett unterschiedliche Sensoren die gleiche Teilnr. verwendet. Was hat man sich dabei gedacht?

MfG

Hannes