



# Kurzschluss Lüftung

Beitrag von „kartkevin“ vom 8. Januar 2013 um 19:55

Guten Abend,

nun ist alles wieder in Ordnung  

Ich habe den Widerstand und den Lüftermotor erneuert. Dabei habe ich auch den Grund des Defekt gefunden. Die Kabel an dem Widerstand waren an der Dauerplusleitung an der Isolierung kaputt und somit hat sich Plus und Minus direkt berührt. Deshalb ist auch die Sicherung immer durchgefallen und der Vorwiderstand ist verkohlt. Kabel neu isoliert und Teile ausgetauscht-->alles ist ok   Übrigens hat der Ausbau und Einbau zusammen vielleicht 90 Minuten gedauert.

LG

Achim