

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „bergsaul“ vom 22. Januar 2013 um 20:18

Ich habe das Problem beheben lassen, ist definitiv schon lange bei VW bekannt und es gibt auch interne Informationen, die den Werkstaetten zugaenglich sind. Die Kupplungsscheibe ist nicht ausreichend fuer die Kraft des Dicken ausgelegt und muss ausgetauscht werden. Bei mir funktioniert es nun einwandfrei, die Kraft kommt sehr gut auf die Strasse. (Kosten ca 1200 €)