

# Spurstangenkopf ausgeschlagen, keinen TÜV bekommen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 20. Februar 2013 um 12:57

[Zitat von Arndt](#)

Hast Du ein Luft- oder ein Stahlfahrwerk?

[Zitat von Wespe](#)

gestern war mein Dicker bei der Dekra und hat die Plakette leider nicht bekommen 😞  
Grund: Spurstangenkopf vorne links ausgeschlagen und muss erneuert werden.

Hallo Achim,

und interessant wäre noch zu erfahren, um welches Baujahr es sich handelt 😊

Grüße von Stephan 😊