

Wischerarmeinbau von TII auf TI: Wischerwellenproblem

Beitrag von „Mickey“ vom 20. Februar 2013 um 22:30

Achso, verstehe. ich habe von den modifizierten Armen für den T2 im Forum einiges gelesen. Dann habe ich das Set bei ebay günstig bekommen und stelle nun fest, dass es nur für die zweite Serie funktioniert.

Grund des Austausches ist, dass nach nun 162 Tkm der Original Scheibenwischer auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig anliegt. Die Aufhängung des Arms ist etwas instabil und hat meiner Meinung nach zuviel Spiel. Dann werde ich mich mal nach den genannten Teilenummern umsehen.

Danke für die Infos.