

TII - Restwärme

Beitrag von „Darragh“ vom 27. Februar 2013 um 22:16

Hallo tigersmile

Da es sich beim TII mit 2 Zonen-Klima um eine elektrische Heizung handelt, tippe ich mal auf ein Relay welches gehangen haben könnte.

Ferner könnte es sich auch um einen losen Steckkontakt, oder gar einen Kabelbruch handeln.

In wie fern eine Fehlfunktion des Relays oder auch die Standheizung selber über ein Fehlerprotokoll überwacht wird, entzieht sich meiner Kenntniss.

Bei meinem TI jedenfalls wurde kein Fehler abgelegt, als die Wasserpumpe der STH ausgefallen war....