

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 2. April 2013 um 16:41

Ja kommt wirklich nur sehr selten vor mit der RFK.

Bin aber selber noch am Suchen, an was es liegen könnte.

Hab auch die RFK neu codiert usw., brachte aber noch nix, ausser das ich jetzt meine RFK kalibrieren muss !

Also VORSICHT beim RFK-Steuergerät, sobald die Codierung geändert wird, muss man kalibrieren und das ist zum Selbermachen mit etwas Aufwand verbunden oder beim 😊 um ca. €600.