

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „alevuz“ vom 6. April 2013 um 18:32

Hallo,

Eigentlich steht es ja eh da:

1 Fehler gefunden:

02035 - Hallgeber 1

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Der Rest er Fehlermeldungen ist üblicher Blödsinn.....

Damit wirst du aber zum Freundlichen müssen da dies sicherheitsrelevante Bauteile des ASR/ABS/ESP Systems sind.....

(Meine Empfehlung)

Entweder Sensor (wobei ich jetzt nicht sicher bin WO der verbaut ist.....könnte auch ein ABS/ESP Radsensor sein!!!) oder das Stg hat einen an der Waffel.....

SG

Alevuz