

# General Grabber AT -- Riefen in der Lauffläche

Beitrag von „Darragh“ vom 8. April 2013 um 22:23

Hallo zusammen

Ich habe mir heute mal meine Reifen angeschaut, und an der Vorderachsbereifung seltsame Profilrillen entdeckt. (mittig der Lauffläche)

Zu den Reifen: GENERAL GRABBER AT 255 55/18

Laufleistung: ca. 35.000 km (bislang kein kreuzweises Wechseln)

gefahrener Luftdruck: 2,9 bar Vorderachse / 2,7 bar Hinterachse

- handelt es sich hierbei um einen nahenden Reifenschaden?
- hat ähnliches schon jemand irgendwann mal gehabt? - (evl. auch bei anderen Reifenmarken)

Auffällig ist, das sich dieses Phänomen auf der Hinterachse nicht so deutlich abzeichnet, aber ansatzweise auch dort zu erkennen ist.

PS: Erhöhter Luftdruck auf Grund des erhöhten Leergewichtes (2,7t) durch diverse Anbauteile.

Bild 1 : Hinten Links

Bild 2 : Hinten Rechts

Bild 3 : Vorne Links

Bild 4 : Vorne Rechts