

Turboladerwechsel beim V10 ohne Motorausbau??

Beitrag von „Husky“ vom 16. Mai 2013 um 21:20

Hallo Dieseldriver,

den Fehlerspeicher hab ich schon mit dem VCDS ausgelesen, gleich zu Anfang. es waren zwei Fehler abgelegt: Fehler Steuergerät Turbolader 1 sporadisch, und Temperaturfühler G62 sporadisch.

Den Fühler hab ich schon gewechselt.

Habe schon mit der Firma in der Pfalz telefoniert, die prüfen die Steuergeräte, da kann man drauf warten. Müsste es halt wieder ausbauen und mit nem Ersatzwagen in die Pfalz fahren.

Gruss Franz