

# Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 1. Juni 2013 um 14:02

Fehler trat während der Fahrt auf bei sehr engen Lenkeinschlag! da sollte eigentlich mit Spannung kein Problem ( Lichtmaschine lädt )sein oder ?

Ein früherer Meister von VW sagte mir es kam immer wieder vor das eine Art Sprengring rostet und brechen kann ,dann hat Sensor nicht mehr die Lage /Entfernung zum richtigen messen!

Habe recherchiert,das sind Sensoren von anderen VW`s

Wer kennt sich mit Sensoren von Touareg aus ,sehen die so aus ?

## Zitat von curio

...vielleicht ist auch die Batterie nicht mehr ganz frisch? Kündigt sich häufig durch erratische Elektronik an.

Viel Erfolg

Achim