

TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „wyro“ vom 5. Juni 2013 um 21:58

.. mir ist noch folgendes gekommen:

- nach der letzten Reparatur (an Klimaleitungen) leuchtete nur der linke Scheinwerfer
- nach langem hin und her hat sich rausgestellt, dass es ein Wackelkontakt war
- der Scheinwerfer auf der Fahrerseite wurde nicht angefasst und war bei der letzten TÜV-Prüfung o.k.
- und da beide denselben "diffusen Lichtkegel" zeigen, vermute ich, dass die Steuerungselektronik, die die **Leuchtweitenregulierung** regelt fehlerhaft arbeitet.

.. bin über jeden Hinweis dankbar

[oben.Garage_unten.Scheinwerfereinstelgerät.jpgoben.Beifahrer-_unten.Fahrerseite.jpg](#)

Christian