

TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „alevuz“ vom 6. Juni 2013 um 23:50

Hallo...

Nein lass das mal wieder (mit dem verdreht einbauen).....

Das einzige was mir jetzt noch dazu einfällt: Ob das Metallnetz umzogene Kabel schon hinter der Klammer sein sollte ?

Das habe ich so noch nicht gesehen.....zumindest nicht bei meinem oder einem anderen.....

Und irgendwie sieht es für mich aus wie wenn die Brenner etwas tiefer in die Halterung gehören.....kann mich aber täuschen, die Bilder sind nicht besonders hoch auflösend...

SG

Alevuz