

# Radioempfang von Pioneer AVIC f930BT

**Beitrag von „Janni“ vom 7. August 2013 um 09:44**

Moin,

wenn Du an diesen Verstärker ran kommst würde ich ihn einfach mal überbrücken, indem Du das Antennenkabel (Eingang und Ausgang des Verstärkers) zusammen schließt. Es kann sein, dass die Verstärkung zu hoch ist, durch eventuell weitere verbaute Antennenverstärker und der Tuner dann am Eingang "zu" macht, wie man so umgangssprachlich sagt.

Probier es mal aus.