

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „donadi“ vom 11. August 2013 um 11:50

Dein Differenzdrucksensor ist defekt. Tauschen.

Teil kostet um die 200EUR, da ist noch ein Leitungssatz dabei. Einbau ca. 45min. Der Sensor muss nach

Einbau noch Kalibriert werden. Habe ich bei mir vorsorglich tauschen lassen als das Fahrzeug eh in der Werkstatt war. Die alten Sensoren hatten öfter ein Problem, es gibt inzwischen eine verbesserte Version. Die alte ist über ETKA nicht mehr zu beziehen.

Bild1: Alter Sensor

[IMG 20130811 113849.jpg](#)

Bild2: Position Sensor an der Spritzwand unter dem Scheibenwischer

[IMG 20130811 114028.jpg](#)

Bild3: Neuer Sensor eingebaut (von Bosch "made in Germany") 😊

[IMG 20130811 114041.jpg](#)