

Anlasser V6 TDI

Beitrag von „Gippetto“ vom 25. August 2013 um 14:32

War bei mir auch so,sind die Injektoren die nachtropfen. (Siehe bericht Injektorwechsel)