

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „NIUBEE“ vom 9. September 2013 um 08:54

WICHTIGE INFO FÜR ALLE 12 PIN Besitzer:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...chied-OEM-Valeo>

Beide Seiten können NICHT getauscht werden.

Zudem scheint es so zu sein, dass die Xenon Blue Osram Lampen nach ca. 1 Jahr wieder zum Zittern anfangen.

Das Steuergerät startet nicht neu (klicken) sondern das Licht beginnt wieder leicht zu flackern. Anscheinend bliden die auch die bekannten Ablagerungen.

Somit scheint es ganz unterschiedliche "Auswirkungen" des flackern zu geben mit unterschiedlichen Ursachen...