

Krümmer gerissen und wieder Öl im Wasser

Beitrag von „V8 Fan“ vom 10. September 2013 um 18:34

Grüße an die Forumsmitglieder,

den Riss am vorderen Flansch hatte ich schweißen lassen, was auch bis jetzt gut hält.

Leider ist der Krümmer jetzt noch an einer anderen Stelle gerissen an die man nicht rankommt zum schweißen.

Nun werde ich ihn doch wechseln müssen, bin aber guter Hoffnung eventuell einen gebrauchten zu bekommen.

gruß Martin