

klickern beim beschleunigen (automatik??)

Beitrag von „owolter“ vom 20. Januar 2005 um 08:50

Zitat von T-RACK

Vielleicht ist es die Kraftstoffpumpe der Zusatzheizung.

Gruß

Chris

bei betriebstemperatur ist der zuheizer aus, sollte also nicht die ursache sein