

# Kompletter Antriebsbus nicht erreichbar

Beitrag von „WTDM“ vom 16. September 2013 um 11:24

Hallo Dirk ,

da Du an keins der Steuergeräte eine Verbindung bekommst ? ..... kann es sein das der OBD Stecker evt. nicht richtig belegt ist ?

Weist evt. ob an den Motorsteuergeräten ein Chiptuning gemacht wurde ?

Da wird dann gern der OBD Stecker anderst belegt und nur mit einem Adapterkabel bekommst erst wieder zugriff auf den Bus .

Wird deshalb gemacht damit der Freundliche kein Update aufs Motorsteuergerät machen kann und das Tuning überschreibt .

Evt. ist deswegen , trotz Aussage der Neucodierung , immer noch die alte Codierung im Tacho vorhanden ?!

gruß

Werner