

# Turbo undicht

**Beitrag von „xlutz“ vom 20. September 2013 um 14:56**

Hallo Zusammen!

Ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem R5.

Seit dem wir Krümmer und Abgasrückführung gewechselt haben ist mein Turbo an der Oberseite undicht.

Leistung ist voll da und das undichte ist nur im kalten Zustand, wenn er betriebswarm ist dann ist er dicht.

Was halt nur tierisch nervt, der versaut einem den kompletten Motorraum.

Der Turbo ist seit cca. 35000 km drin. Gesamtfahrleistung Motor: cca. 175000 km

Kennt jemand das Problem?

Hier mal zwei Pics dazu:

[20130920\\_143858.jpg](#)[20130920\\_143916.jpg](#)

LG

Bob