

Luftfederung defekt...

Beitrag von „dieseldriver“ vom 22. September 2013 um 23:28

Hallo T-Freunde!

Habe neulich ein Surren nach dem Abstellen festgestellt aus dem Bereich des Kompressors. Nach dem Starten erschien die bekannte gelbe Meldung. Das Auslesen brachte Folgendes:

3 Fehlercodes gefunden:

01770 - Geber für Kompressortemperatur Niveauregelung (G290)

007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

01575 - Regelung abgeschaltet

000 - -

Als erstes die Fehler gelöscht bis auf den letzten, der sich nicht löschen lässt. Weiß jemand wie dieser gelöscht werden kann?

Hat jemand von euch dieselbe Kombination schon gehabt. Der Dicke steht normal, also kann ich eine Undichtheit ausschließen.

Würdet ihr bei dem Relais beginnen oder sollte ich gleich den Kompressorsatz bei Airsuspension bestellen und alles tauschen?

Gruß

Dieter