

# Airbaglampe brennt, siehe Diagnoseprotokoll

Beitrag von „khclp“ vom 2. Oktober 2013 um 08:43

[Zitat von minibaron](#)

Hallo Robert,

vielen Dank für die Info. In dem Protokoll steht ja Airbag Fahrerseite. Die von Dir genannte Steckverbindung dürfte ja eher für den Beifahrerairbag relevant sein, oder irre ich mich hier?

Gruß

Klaus

Moin Klaus

bei mir fing das bei meinem alten V10 auch so an. Der:) hatte dann beide Seiten die Steckverbindungen entfernt und die Kabel direkt verbunden. Wurde angeblich so von VW vorgeschrieben. Ich würde im Nachhinein aber drauf bestehen neue Steckverbindungen zu verwenden. (Wegen evtl. Sitzausbau)

nach der Aktion war bei mir der Airbagfehler nicht wieder aufgetreten.

LG Kurt

