

Scheinwerfer beschlagen nach Regenfahrt

Beitrag von „cyb4“ vom 9. Oktober 2013 um 10:32

Hallo,

habe seit 1 Woche meinen nagelneuen TII V6TDI mit Xenonlicht.

Nach der ersten Regenfahrt mußte ich feststellen, dass beide Scheinwerferscheiben innen unten beschlagen ist.

Ist das wirklich normal, wie in manchen Foren vorgetragen wird? Anbei 2 Bilder.

Viele Grüße

Christian

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.