

# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

**Beitrag von „LuckyLook“ vom 20. Oktober 2013 um 21:12**

Moin...

Ich habe seit Gestern auch Probleme mit dem Kurvenlicht.

Beim Auslesen zeigt er mit folgenden Fehler: 2629 Sensor für Schwenkmodulposition defekt vorne links. Nach bisherigen Infos liegt es an dem Leistungsmodul 7L6 941 329

Kann mir jemand sagen wo beim 2005er T dieses Modul verbaut ist?

Ich will Morgen mal sehen ob der Fehler auffindbar ist