

# Fehler Steuergerät Turbolader 2

**Beitrag von „Tschinkefraeser“ vom 26. Oktober 2013 um 20:17**

Ich hab nun nach meinem erst vor zwei Wochen gelösten andrem Problem auch mit fehlender Leistung zu kämpfen.

komisch ist, dass die Leistung immer mal wieder da ist, als läge ein Wackler vor.

Lt. Hella Max 66 Unterbrzch in der Can Leitung zu Turboladersteuergerät 2.  
vergammeln an dem Modell etwa alle Kabel?

Anschließend ohne Leiduntung losgefahren und nach ca. 1km wieder volle Leistung?!

Wenn der Turbo oder die Verstellung defekt wäre würde sicher ein anderer Fehler angezeigt, oder nicht?

Hab übrigens einen V10 Tdi aus 08/2004, also bereits Modell 2005.

Gruß  
Dirk