

gemisch zu dünn oder zu dick, lambdasonde

Beitrag von „dennis1979“ vom 4. November 2013 um 19:26

So, neue Erkenntnis temp. Fühler defekt. Nach 30 min. Fahren, 33 grad motortemp. Somit kann die lambdas. Nicht arbeiten, da erst ab 80 grad angesteuert..