

Scheinwerfer beschlagen nach Regenfahrt

Beitrag von „Léon“ vom 4. November 2013 um 23:09

Hallo zusammen,

bei ein unserem Dicken taucht selbiges Phänomen auf. War anfangs auch schockiert und habe mich dann mal bei uns im Haus mal erkundigt wie es da aussieht bezüglich TPI.

VW sagt ganz klar:

der leichte Beschlag wie auf den Bildern unten zu sehen ist normal. Handlungsbedarf besteht erst, wenn sich Tropfen bilden.

Das ist wohl stand der Technik.

So viel kann ich dazu berichten. Halte euch aber auf dem Laufenden, falls es Neuigkeiten geben sollte.

Liebe Grüße