Xenon Lwr

Beitrag von „Benutzername“ vom 10. November 2013 um 20:36

Hallo, ich habe seid 2 Monaten einen T1 bj2004 v8 mit Xenon.

Ab kauf hat das Auto eine Fehlermeldung im ki. "Leuchtweitenregulierung"

Ich hatte mich bislang nicht weiter darum gekümmert nun habe ich das Fahrzeug mithilfe VAG Com ausgelesen, komme aber erst gar nicht in das Steuergerät für LWA rein.

Die Fehlermeldung im ki ist permanent vorhanden.

Die Scheinwerfer fahren beim Start hoch und runter allerdings sind sie viel zu tief.

Die Sicherungen in den beiden Seitenkästen habe ich überprüft.

Die Suche habe ich auch bereits benutzt jedoch keine vergleichbare Fehlermeldung gefunden.

Hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung bzw. Eine Idee zur weiten Vorgehensweise? MFG

Roland