


Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „T-Fan“ vom 16. November 2013 um 18:19

Hallo Zusammen,

heute hat es mich auch erwischt. 

Habe mit dem VCDS nachfolgende Fehlermeldung ausgelesen.
Kann man daran erkennen welcher Sensor es ist.
Kabel scheinen alle i.O. zu sein.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: F8FAF90F88E46FD899C

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034

1 Fehler gefunden:
02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Zeitangabe: 0

Gruß Andi