

# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „T-Fan“ vom 18. November 2013 um 21:12

Hallo,

war heute beim 😊 meines geringsten Misstrauens.

Ein kundiger Mechaniker hat mir dort empfohlen erstmal das Leistungssteuergerät (7L6941330) von rechts nach links zu tauschen.

Habe ich gemacht und der Fehler war dann links.

Somit sollte das Steuergät die Ursache sein.

Werde wohl ein neues bestellen und einbauen. Berichte dann wieder.

Gruß Andi