

Nach Waschstraße Afs ohne Funktion

Beitrag von „Einstein“ vom 1. Dezember 2013 um 00:09

Hi,

klings nach defektem Leistungsmodul, ich denke das es Zufall ist das der Fehler nach dem Waschen aufgetreten ist, da ja eigentlich alles Wasserdicht ist bzw. sein sollte.

Du schreibst, das du das/die Leistungsmodul ausgebaut hast waren die feucht?

Nach dem wieder einbau kannst du mal Versuchen die Regellage neu anzulernen vielleicht hast du ja Erfolg, wenn nicht wirst du um ein neues Modul nicht herum kommen.

Sagt er dir welches (recht oder links)?

Gruß