

Automatikgetriebe viel ATF verlohren

Beitrag von „SpEnZerX“ vom 15. Dezember 2013 um 18:51

Hallo, hat den schon mal einer gewechselt? (Simmering Abtriebsseite Getriebe)

Habe heute gewerkelt und festgestellt das der alte rausgeflogen war. Habe nun einen neuen eingetrieben.

Der steht aber gleichmässtig ca. 1 mm vor. Ist das normal? Oder liegt das daran das mir die Hülse zum auftreiben fehlt?

MFG