

Service Aktionen V6 TDI 240PS

Beitrag von „Ralf4711“ vom 31. Dezember 2013 um 17:24

Hallo,

findet man zwar auch über die Suche ... aber dann haben wir es beisamen.

24P8 Software update Wegen Problemen mit der ESP Lampe <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...pe-dauerhaft-an>

66D6 der Dachspoiler wurde neu geklebt, und zusätzlich eine Adapterleitung Kraftstoffpumpe eingebaut

23F4 kann es zu ungleichmäßiger Beschleunigung oder auch Ruckeln bei voller Beschleunigung kommen. Ein Aufleuchten der Motorchecklampe ist ebenfalls möglich -> Update des Motorsteuergerätes.

zu den Zeitpunkten gehörte mir der Wagen noch nicht von daher kann ich nicht sagen ob noch mehr gemacht wurde und wie sich das ausgewirkt hat.

Grüße

Ralf