

# Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2014 um 18:24

[Zitat von Touareg 81](#)

[...] **Mein Touareg hatte auf der Fahrerseite anscheinend auch einen kleinen Aufsetzer gehabt (Siehe Bilder). [...] Ist das schon Metall, oder ist das noch eine Plastikverkleidung die da drum ist ?**

**- Kann ein Auto durch so etwas instabil werden, oder ist dies ein rein Optischer Mangel ? [...]**

Servus Nico,

der bei deinem Fahrzeug beschädigte Bereich besteht aus Stahlblech. Im Inneren des Schwellers ist beim T I // L noch zusätzlich ein Stahlrohr integriert, welches die Struktur im Falle eines seitlichen Anpralls verstärkt. Die Karosseriestabilität leidet bei diesem Umfang der Verformung nicht relevant, das stellt in der Praxis kein Problem dar. Direkt schön ist es dagegen freilich nicht... 😊

Grüße  
Robert