

# Keine Luft mehr aus Frontscheibengebläse

Beitrag von „coala“ vom 24. Januar 2014 um 21:07

Servus,

schätze mal, da wird der betreffende Stellmotor den Dienst quittiert haben, bzw, es liegt ein mechanisches Problem an den Klappen vor. Tippe aber auf Ersteres. Der Freundliche (und auch ein VCDS-Besitzer) kann das auch vorab testen mittels Stellglieddiagnose, sprich manueller Ansteuerung.

Grüße  
Robert