

Leuchtweitenregulierung nicht protokollierte Störung

Beitrag von „stafik“ vom 27. Januar 2014 um 16:48

Hier meine Sache dazu Test dies mal,

"Hallo zusammen, ich wollte eine kurze Rückmeldung geben.

Ich war heute beim und haben die Bi xenon Scheinwerfer neu eingestellt und kalibriert, haben sie codiert und sie da die funktionieren wieder.

Der Meister meinte das das Steuergerät / AFS Leistungsmodul sich auf gehängt hätte. Durch die neu Einstellung alles wunderbar .

der Spaß dauerte 1,5 Std. und die 70,39€ Inkl. Märchensteuer wechselten den Besitzer !!!"

Mit freundlichen Grüßen

David