


# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „macko“ vom 5. Februar 2014 um 02:39**

Servus,

denke auch, wie Arndt schon schrieb, dass der Kolbenring nicht mehr gut genug abdichtet und deswegen der maximale Druck von 14 Bar nicht mehr erreicht wird. Lässt sich aber per VCDS auslesen.

Weiter ob in meinem Beitrag steht ein Link zu den Kolbenringen, kannst ja mal das Versuchskaninchen spielen und auch eine EBA dazu erstellen. 

Grüsse

Marco