

elektrischer Spiegel - Problem

Beitrag von „BeBsCh“ vom 5. Februar 2014 um 09:13

Moin!

Hatte heute morgen das Problem, dass mein elektrischer Spiegel auf der Fahrerseite sich beim betätigen der "elektrisch Anklappen Funktion" sich nur zur Hälfte angeklappt hat.

Kann das mit der Kälte zusammenhängen oder gibts da Probleme?

Habe es mehrmals versucht. Beim zurückdrehen auf Spiegelheizung sit er dann doch noch ein Stück weiter eingefahren um dann wieder die Standard "Fahr Position" einzunehmen.

Danke euch

PS: Beifahrerseite hat sich ganz normal ein und ausgeklappt.