

Ölverlust OBEN Beifahrerseite V10 - Foto

Beitrag von „rolando“ vom 7. Februar 2014 um 21:21

Ich wollte dies hier noch mal auflösen - in der Tat war es nur ein kaputter Ölabscheider und/oder die Schläuche. Alles für unter 100 EUR tauschen lassen, sauber gewischt und voila, alles wieder trocken, auch nach inzwischen einem halben Jahr. Danke nochmals für die hilfreichen Tips.

Rolando