

# **Fehlermeldung: Ölsensor Werkstatt - die ist jedoch ratlos...**

**Beitrag von „coala“ vom 2. März 2014 um 20:39**

Servus,

gemessen mag schon sein, aber vermutlich nicht im Moment des Fehlers(?!). Kalt scheint ja alles ok. Marderbisse sind sehr schwer zu sehen an Kabelisolierungen, zumal meist ja noch ein Schutzschlauch drüber sitzt oder Gewebepband um das Leitungsbündel gewickelt ist.

Eine Isolationsmessung mit höherer Prüfspannung (500 - 1000 V) deckt solch grenzwertige Isolationschäden meist auf. Hierzu müssen aber die Leitungen des Sensors am Ende zum KI/Steuergerät von diesem getrennt werden.

Grüße  
Robert