

Seltsamer Fehler: "Motorsteuerung Werkstatt" und blinkendes Vorglühen-Symbol

Beitrag von „Lutze“ vom 10. März 2014 um 12:49

Hallo alle,

der nächste Schritt.

Also Fehler lässt sich nicht löschen, der Geber Abgastemperatur sitzt im oder am Turbolader auf er Zeichnung NR. 10
Teilenummer 059 906 088 A.

Wäre für 125,55 € das Teil noch erschwinglich, der Einbau soll die Tage erfolgen, wenn wir Zeit dafür finden und dann das Rankommen!