

Beim öffnen der Heckklappe tropft Wasser rein

Beitrag von „edrue“ vom 25. Januar 2005 um 13:01

Bei ist nur die obere Scheibendichtung ausgewechselt worden.

Da das zu keinem Erfolg geführt hat, werde ich auf Austausch der ganzen Heckklappendichtung bestehen.

Beim Treffen in Frankfurt ist sowas auch von den VW'lern angedeutet worden.

Ich muss jetzt sowieso zum "Service" warum die das nicht mehr Inspektion nennen?