

Ölverbrauch V6 TDI

Beitrag von „Juergen72“ vom 27. März 2014 um 10:40

Der T ging heute morgen zur ersten Reparatur nach Ölverbrauchsmessung: ausgetauscht wird der Zylinderkopfdeckel und der angeschlossene Filter -> in dem daran angesteckten kurzen Schlauch/Rohr ist eben zu viel Öl.

Heute morgen kurz abgesteckt, mit dem Finger rein - överschmiert.

Eben darum hat der Serviceberater die Reparatur nachdrücklich empfohlen, trotz dass bei der Ölverbrauchsmessung "nur 0,488l" Verbrauch gemessen wurden, was innerhalb der Toleranz von 0,5l wäre.

Die Messung ist für mich kostenfrei, weil Reparatur zugestanden wird (ansonsten wären es ca. 200€).

Heute 15:00 hole ich in wieder ab.

Habe darum gebeten, dass ich die ausgetauschten Teile bitte sehen möchte (mögliche Verschleißspuren oder so).

to be continued.

Grüße,
Jürgen